

福島第一原子力発電所現地確認報告書


- 1 確認日
令和6年7月3日（水）
- 2 確認箇所
伐採木一時保管エリアG（図1）
- 3 確認項目
伐採木一時保管エリアGの現況

4 確認結果の概要

一時保管エリアの解消に向けて、伐採木一時保管エリアG及びTに設置されている伐採木一時保管槽^{※1}（以下「一時保管槽」という。）から保管されている枝葉チップを取り出し、増設雑固体廃棄物焼却設備で焼却する計画があり、取り出し工法等の検討を行うため、試験的な取り出しが予定されている伐採木一時保管エリアGの現況について確認を行った。（前回確認：[令和5年11月22日](#)）

- ・試験的な取り出しが予定されている一時保管槽周辺は単管パイプで区画されYゾーンに設定されており、区画内には、試験的な取り出し作業に使用される重機が配備されていた。（写真1）
- ・一時保管槽上部の覆土及びガス抜き管が取り外され、試験的な取り出し作業が開始されていた。（写真2）
- ・一時保管槽の上部はシートが設置され、上部に土のうが置かれるなど、飛散流出を防止するための措置が講じられていた。

※1 伐採木一時保管槽：擁壁または築堤で保管槽を設け、伐採木のうちの枝葉を減容（チップ化）し保管槽に収納して、保護シート、覆土、遮水シートで覆うこと等により防火対策や線量低減対策を講じた一時保管槽であり、伐採木一時保管エリアG及びTに設置されている。



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)
試験的な取り出しが行われている一時保管槽周辺の状況
(南西側から撮影)



(写真2-1)
試験的な取り出しが行われている一時保管槽の状況
(令和5年11月22日撮影)
(北側から撮影)



(写真2-2)
試験的な取り出しが行われている一時保管槽の状況
(令和6年7月3日撮影)
(北西側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。