


## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和6年8月20日（火）
- 2 確認箇所  
使用済保護衣等一時保管エリア a（図1）
- 3 確認項目  
使用済保護衣等一時保管エリア a の運用状況等の確認
- 4 確認結果の概要  
使用済保護衣等一時保管エリア a の直近状況を確認するとともに、廃棄物一次保管の運用管理状況を確認した。
  - ・ コンテナは4段積みで整頓されており、破損・荷崩れ、積載物の飛散等は確認されなかった。また、直近における搬入コンテナの積載物が詳細に記入されており、適正に管理されていた。（写真1、写真2）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図




(写真1-1)  
使用済保護衣等一時保管エリア a  
現在状況①  
(入口付近：南側から北側を撮影)



(写真1-2)  
使用済保護衣等一時保管エリア a  
現在状況②  
(エリア西端付近：西側から東側を撮影)



(写真2-1)  
使用済保護衣等一時保管エリア a  
の運用管理状況①  
コンテナは4段積みで整頓されており、破損・荷崩れ、積載物の飛散等は確認されなかった。



(写真2-2)  
使用済保護衣等一時保管エリア a  
の運用管理状況②  
直近搬入物の例：積載物が詳細に記入されていた。

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータに異常な値は確認されなかった。