

（５）夫沢・熊川沖2km　トリチウム濃度の推移

※白抜きは検出下限値未満