



液状化によるマンホール隆起状況

野田地区		
住宅等被害		
全壊	572	
大規模半壊	41	
半壊	33	
半壊に至らない	176	
土工観光施設	322	
	16	


清水地区		
住宅等被害		
全壊	1,183	
大規模半壊	46	
半壊	60	
半壊に至らない	426	
土工観光施設	651	
	7	



全景（被災人家と倒壊擁壁状況）



○部 擁壁破壊状況



造成宅地滑動崩落緊急対策事業
(一益森)



管渠布設による道路陥没状況

凡 例	
事業箇所	
農業施設被害	
道路施設被害	
公園施設被害	
下水道施設被害	

1 : 25,000

