

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和6年8月21日（水）

2 確認箇所

瓦礫類一時保管エリアEE2（図1）

3 確認項目


瓦礫類一時保管エリアEE2の現況

4 確認結果の概要

低線量の瓦礫類（受入目安表面線量率：0.005 mSv/h）を保管している瓦礫類一時保管エリア（以下「一時保管エリア」という。）EE2の現況について確認した。

《確認結果》

- ・一時保管エリア内にコンテナが整然と並べられ、傾きや転倒はなく適正に配置されていた。また、確認した範囲において内容物の流出等はなかった。
- ・一時保管エリアEE2は、Eタンクエリアのフランジ型タンクを解体した跡地の東側に設置され、コンクリート舗装上に6 m³コンテナが3段積みで保管されていた。（写真1）



（図1） 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
コンテナの保管状況①
(北側から撮影)



(写真1-2)
コンテナの保管状況②
(南東側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常値は確認されなかった。