

土  
壤

【仮設乾燥施設周辺土壌の放射能濃度：県北浄化センター（福島県）】

測定日	放射能濃度 (Bq/kg)											
	活性炭吸着塔出口付近（北西）			仮設乾燥施設運転管理事務所 北側（北東）			受入棟南西側			受入棟南東側		
	Cs-134 (セシウム-134)	Cs-137 (セシウム-137)	Cs 合計	Cs-134 (セシウム-134)	Cs-137 (セシウム-137)	Cs 合計	Cs-134 (セシウム-134)	Cs-137 (セシウム-137)	Cs 合計	Cs-134 (セシウム-134)	Cs-137 (セシウム-137)	Cs 合計
平成29年4月5日（水）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
平成29年8月23日（水）	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

※検出下限値を下回り、検出できない場合は、「ND」と表示。

