

# 河川の溜まった土砂を撤去して、 水害発生のリスクを軽減しました！！



工事箇所（石川郡平田村）



工事後

○堆積した土砂により水の流れが阻害され、  
降雨時などに河川が短時間で増水する危険性  
がありました。

○土砂を撤去したことにより、水の流れが  
スムーズになり水害発生のリスクを低減しま  
した。

## 《地元の声》

雨が降るとたび増水による被害を心配していま  
したが土砂を撤去してもらい心配する必要がな  
くなりました。



工事前

土砂の堆積  
雑草繁茂  
の状況

きたすがわ  
北須川筋  
ひらたむら かみよもぎだ  
(石川郡平田村大字上蓬田)

工事期間： 平成29年度  
工事延長： L=85m

問い合わせ先：  
石川土木事務所業務課 電話0247-26-2138