

## 安全確認の実施結果について

### 1 概要

実施日時	令和6年6月12日（水）	実施場所	浪江町_棚塩仮置場
------	--------------	------	-----------

### 2 確認結果

確認項目	適	不適	特記事項
① 飛散・流出・漏れ出し防止措置 (容器への収納、荷台底部への遮水シートの敷設、固縛)	■	□	
② 雨水浸入防止措置 (防水シートによる荷台上部の被覆)	■	□	
③ 運搬車両使用時の措置 ・「除去土壌運搬車」である旨の表示 ・必要事項書面等の備え付け	■	□	
④ 作業時の安全対策 (作業区域の設定、作業状況、健康面・車両の点検)	■	□	
⑤ 事故時の応急措置器具の携行	■	□	

### 3 作業の様子

	
除去土壌等の保管状況	除去土壌等の積込作業
	
飛散・流出防止対策（シート掛け）	輸送車両の携行品