

飲料水(水道水)の放射性物質モニタリング検査結果(中通り地方)

| ND:検出限界値未満 (単位: Bq/kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|--------------------|------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|---|
| No. | 市町村名 | 水道事業名 | 取水施設名称 | 採水日 水源 | 11月20日 | | 11月21日 | | 11月24日 | | 11月25日 | | 11月26日 | | 11月27日 | | 11月28日 | |
| | | | | | 放射性 ヨウ素 | 放射性 セシウム | 放射性 ヨウ素 | 放射性 セシウム | 放射性 ヨウ素 | 放射性 セシウム | 放射性 ヨウ素 | 放射性 セシウム | 放射性 ヨウ素 | 放射性 セシウム | 放射性 ヨウ素 | 放射性 セシウム | | |
| 63 | 小野町 | 小野町水道事業 | 長久保溜池、滝野川、右支夏井川 | 表流水(自流) | — | — | — | — | — | — | ND | ND | — | — | — | — | — | — |
| 64 | | | こまちダム | 表流水(ダム) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 65 | 白河市 | 白河市水道事業 | 後原取水場 | 浅井戸、深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 66 | | | 川田水源、長ヲサ取水場 | 浅井戸、深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | | | 金山第2水源 | 浅井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 68 | | | 横道沢第2水源 | 湧水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 69 | | | 赤仁田水源 | 深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | | | 小萱第1水源、小萱第2水源 | 湧水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 71 | | | 塚田水源 | 深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 72 | | | 舟田水源 | 深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 73 | | | 旗宿水源 | 深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 74 | 西郷村 | 西郷村水道事業 | 虫笠第1、2水源 | 湧水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 75 | | | 折口・追原水源 | 深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 76 | | | 浄水受水 | 浄水受水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | | | 真船水源地 | 湧水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 78 | | | 追原水源地 | 湧水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 79 | 白河地方広域市町村圏整備組合 | | | 堀川ダム | 表流水(ダム) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80 | 中島村 | 中島村簡易水道事業 | 第3水源 | 深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 81 | 矢吹町 | 矢吹町水道事業 | 赤沢第3水源、浄水受水 | 深井戸、浄水受水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | | | 西部第1、2水源 | 深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 83 | 棚倉町 | 棚倉町水道事業 | 第1、2、6取水場、浄水受水 | 深井戸、浄水受水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 84 | | | 第5取水場 | 深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 85 | | 棚倉町山岡簡易水道事業 | 山岡取水施設 | 表流水(自流) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 86 | | 棚倉町高野西部簡易水道事業 | 高野西部取水場 | 浅井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 87 | | 棚倉町瀬ヶ野簡易水道事業 | 瀬ヶ野取水施設 | 表流水(自流) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 88 | 矢祭町 | 矢祭町水道事業 | 新石井水源地 | 浅井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 89 | | | 東館水源地 | 浅井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90 | | | 茗荷水源 | 表流水(自流) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 91 | | | 入山水源 | 浅井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 92 | | | 福住水源 | 深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 93 | | | 追分水源 | 浅井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 94 | | | 塩ノ海水源 | 表流水(自流) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 95 | | | 高野谷地水源 | 深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 96 | | | 馬渡戸水源 | 深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 97 | 塙町 | 塙町上水道事業 | 川上第1水源 | 湧水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 98 | | | 塙第1水源 | 伏流水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 99 | | | 塙第2水源 | 深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100 | | | 塙第3水源 | 浅井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 101 | | | 高城第1、2水源 | 浅井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 102 | | | 常豊第1、2水源 | 深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 103 | 鮫川村 | 鮫川村鮫川簡易水道事業(鮫川地区) | 鮫川村簡易水道第1、2、3水源地 | 湧水、浅井戸、深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 104 | | 鮫川村鮫川簡易水道事業(渡瀬地区) | 渡瀬田尻水源 | 湧水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 105 | | 鮫川村鮫川簡易水道事業(青生野地区) | 青生野水源 | 湧水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 106 | | 鮫川村鮫川簡易水道事業(余所内地区) | 余所内水源 | 深井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 107 | | 鮫川村鮫川簡易水道事業(西部地区) | 西部水源 | 湧水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 108 | | 鮫川村鮫川簡易水道事業(塚本地区) | 塚本水源 | 浅井戸 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 検査検体数合計(4市 5町 2村 1一部事務組合で合計37検体) | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 24 | | 11 | | 2 | | 0 | | |

平成24年4月1日に設定された、水道水中の放射性物質に係る目標値 ： 放射性セシウム濃度:10Bq/kg

上記核種¹の他、人工放射性核種は検出されていません。

※ 欄中の「ND」は、測定結果が検出限界値未満であったことを指す。

検出限界値は、測定機器や測定条件(測定時間等)により測定ごとに異なり、

本結果においては放射性ヨウ素(¹³¹I)及び放射性セシウム(¹³⁴Cs、¹³⁷Cs)に関し、1Bq/kg未満である。