

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和7年11月6日（木）

2 確認箇所

瓦礫類一時保管エリアC（図1）


3 確認項目

瓦礫類一時保管エリアCの解消作業の状況

4 確認結果の概要

東京電力では、中長期ロードマップの目標工程「2028年度内までに、水処理二次廃棄物及び再利用・再使用対象を除く全ての固体廃棄物の屋外での保管を解消」を達成するため、屋外で一時保管されている瓦礫類等の固体廃棄物を屋内保管へ移行し、屋外一時保管エリアの解消を進めている。本日は、瓦礫類一時保管エリアCの解消作業の状況について確認を行った。（前回確認：令和7年6月6日）

- ・現場確認時は、エリア北側のシート養生部からの瓦礫類の取り出し作業及び分別作業が行われていた。（写真1）
- ・取り出された瓦礫類は分別後、コンテナに移され、減容化施設で減容され、固体廃棄物貯蔵庫に保管される。
- ・確認した範囲では、瓦礫類のエリア外への飛散はなく、安全に作業が行われていた。



（図1）福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
瓦礫類の取り出し作業



(写真1-2)
分別後の瓦礫類の仮置き状況①



(写真1-3)
分別後の瓦礫類の仮置き状況②



(写真1-4)
運び出されるコンテナの保管状況

5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常値は確認されなかった。