

海側遮水壁建設時のボーリングコアに関わる状況確認について

平成28年3月10日
福島県原子力安全対策課

福島第一原子力発電所において、海側遮水壁建設時のボーリングコアを調査し、海側の地質状態を確認するとともに、海側遮水壁の健全性を評価するため、状況確認を実施しましたので、お知らせいたします。

記

1 確認日

平成28年3月10日（木）

2 確認箇所

保守技能訓練センター

3 確認項目

海側遮水壁建設時のボーリングコア調査

4 確認者

専門委員1名、有識者1名、福島県原子力安全対策課職員3名

5 確認結果概要



(写真1)

ボーリングコア確認の様子