

3号機における使用済燃料の移動に係る状況確認について

平成27年3月3日
福島県原子力安全対策課

福島第二原子力発電所において、3号機炉内の燃料を使用済燃料プールに移動させる作業を実施していることから、現場状況を確認することを目的として、状況確認を実施しましたので、お知らせいたします。

記

1 確認日

平成27年3月3日（火）

2 確認箇所

3、4号機中央制御室
3号機原子炉建屋6階

3 確認項目

3号機燃料取り出しの状況

4 確認者

檜葉町職員1名、富岡町職員1名、双葉町職員1名、福島県原子力安全対策課職員4名

5 確認結果概要

福島第二原子力発電所3号機の燃料移動について、現場で説明を受けながら作業状況を確認した。