

【国道 118 号 小沼崎トンネルの点検を行いました】

平成 24 年に発生した「中央自動車道 笹子トンネル天井板落下事故」を契機に、高度成長期に集中的に整備されたインフラの老朽化や、それに伴う事故や災害の発生が社会問題となっています。

南会津建設事務所では、皆さんが毎日利用する道路や橋、トンネルをこれからも安全・安心に使っていただくため、計画的に点検し、大きな損傷になる前に補修工事を行っています。

#南会津建設事務所 #南会津建設 #南会津 #福島 #東北 #建設 #土木 #
ふくしまの建設 #小沼崎トンネル #国道 118 号
#minamiaizu #fukushima #japan #civil_engineering #construction
#aizu

国道118号 小沼崎トンネル点検





