

国道352号 見通工区 進捗状況

令和8年6月末現在 事業進捗率82%

事業の目的

道幅が狭く、また橋の前後が急カーブとなっており、事故の危険性が高いことから、円滑で安全な交通を確保するため、新しい道路を整備しています。

事業の概要

- ◆ 計画延長 780m
内、見通橋70m
- ◆ 道路幅 9.25m
(片側一車線、片側歩道)

位置図



昨年度までに、見通橋を含む約200mが完了しました。
令和8年度は、見通橋から村中心部に向かって道路整備を進めています。

工事着手前(平成24年度)



見通橋開通式状況



令和8年度工事実施箇所

