

平成26年度第9回福島県原子力発電所の廃炉に関する
安全監視協議会現地調査実施要領

平成26年12月4日
福島県原子力発電所の廃炉
に関する安全監視協議会

1 目 的

福島第一原子力発電所1号機における建屋カバー解体工事に係る屋根パネルの吊り戻し作業等の安全確保状況の確認を行うことを目的として現地調査を実施する。

実施に当たっては、廃炉監視に関する本協議会の活動を県民に広く周知するため、現地調査終了後に県政記者クラブ加盟各社に情報提供を行う。

2 日 時

平成26年12月4日（水） 6時30分～10時30分

3 場 所

東京電力(株)福島第一原子力発電所（双葉郡大熊町及び双葉町）

4 出席者

- (1) 廃炉安全監視協議会構成員（専門委員、県生活環境部）
- (2) 説明者 東京電力株式会社

5 調査内容

(1) 調査項目

- ア 1号機建屋カバーの屋根パネルの吊り戻し作業の確認
- イ 2号機海水配管トレンチにおけるコンクリート充填作業の確認

(2) 現場確認

- ア 1号機建屋カバーの屋根パネルの吊り戻し作業現場（1・2号機開閉所前）
- イ 2号機海水配管トレンチコンクリート充填作業現場

以上