## 工事の安全パトロールを実施しました

令和6年5月27日 福島県県北流域下水道建設事務所







- □現在、県北浄化センターで施工を進めている、地下管廊の耐震補強工事、水処理施設の防食工事について、安全パトロールを実施しました。
- □一部、通路面(作業動線)のつまづき、滑りの危険防止が不十分である箇所が見られましたが、 大きな指摘事項はありませんでした。引き続き、安全管理を徹底するよう指導しました。
- □今回の安全パトロールでの評価・指摘事項を踏まえて、今後も安全管理に努めます。