工事の安全パトロールを実施しました

令和6年8月1日 福島県県北流域下水道建設事務所







- □現在、県北浄化センターで施工を進めている、地下管廊及び汚泥処理棟の耐震補強工事、 場内整備工事について、安全パトロールを実施しました。
- □一部、現場内の整理整頓が十分でない箇所が見られましたが、大きな指摘事項はありませんでした。 引き続き、安全管理を徹底するよう指導しました。
- □今回の安全パトロールでの評価・指摘事項を踏まえて、今後も安全管理に努めます。